

EMISOR:

ARELI REYES MORALES

RFC: REMA750219BL6

CARRETERA CELAYA- SAN MIGUEL DE ALLENDE 1124 A, 10 DE ABRIL CP:38010 CELAYA, GUANAJUATO ,MÉXICO

RECEPTOR:

ALECSA CELAYA S. DE R.L DE C.V.

RFC: ACE050912GZ0

PROLONGACION BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1504 LA LAJA 38130 CELAYA, GUANAJUATO, MÉXICO

Cantidad	U Medida	Descripción	P Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	HILUX ESTAQUITAS REPARACION DE SALPICADERA DELANTERA Y PUERTA LADO IZQUIERDO SUSTITUCION Y PINTURA DE POSTE DE CABINA LADO IZQUIERDO REPARACION DE ESPALDA DE CABINA CON INSTALACION DE MEDALLON CAMBIO DE MARCO DE RADIADOR CAMBIO DE PUNTAS DE CHASIS E INSTALACION DE COMPONENTES	11500.00	11500.00

SubTotal \$11500.00  
+IVA (16.00%) \$1840.00  
TOTAL \$13340.00

CANTIDAD CON LETRA:TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100.-

METODO PAGO:TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS | FORMA PAGO:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | CUENTA :

REGIMEN FISCAL :REGIMEN DE INCORPORACION FECHA TIMBRADO:2015-04-30T13:06:35

SELLO:

14tzlBOpuM5qFCet0iWLuBhhFWfSPEulaxdM06zY+anlqCXNG2orCUvGGyY/db8VtX3Bds9zaOUAne0viCMIfswr+TBURpnpBnybfzlLUQ8WBM16SSnVQIFA8DNuE9Glll3IFpscXa+F62egs49UOIEyVLWhDVD0EGrxdo3nTUU=

SELLO SAT:

QuV/y8QxQLETr4uWBLaHyHlxsE2gIkWG5pflcyZ/NbPLBxf+CBfE10YmJ/E0LJ2fLJ0c+zxwkLsWbmeTrbiaUfAtnWBDOhnokb0XsXslyqV7zUS6F1xqBqrVv/88joN9L27JuvYWQSEMGJYDXrCimgDGnp1y66RbICI+wQyUQ=

NUMERO CERTIFICADO SAT :00001000000301251152

CADENA ORIGINAL

||1.0|6a01b464-712b-4c8f-b4ea-83aa5435f28c|2015-04-

30T13:06:35|14tzlBOpuM5qFCet0iWLuBhhFWfSPEulaxdM06zY+anlqCXNG2orCUvGGyY/db8VtX3Bds9zaOUAne0viCMIfswr+TBURpnpBnybfzlLUQ8WBM16SSnVQIFA8DNuE9Glll3IFpscXa+F62egs49UOIEyVLWhDVD0EGrxdo3nTUU=|00001000000301251152||



Este documento es una representación impresa de un CFDI