

**EMISOR:**

**ARELI REYES MORALES**

RFC: REMA750219BL6

ANDRES QUINTANARRO 932, ZONA DE ORO I CP:38020 CELAYA, GUANAJUATO ,MÉXICO

**RECEPTOR:**

**ALECSA CELAYA S. DE R.L DE C.V.**

RFC: ACE050912GZ0

PROLONGACION BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1504 LA LAJA 38130 CELAYA, GUANAJUATO, MÉXICO

Cantidad	U Medida	Descripción	P Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	HIACE PLATA 1F7 SUSTITUCION Y PINTURA DE FASIA FRONTAL,REPARACION DE PUERTA LADO DERECHO,REPARACION DE POSTE LATERAL LADO DERECHO,REPARACION PARTE SUPERIOR DE LIENZO TRASERO,REPARACION DE TRAVESAÑO INFERIOR DE MARCO DE RADIADOR,SUSTITUCION DE ESTRIBO DE PUERTA LADO DERECHO INSTALACION DE VENTANA LATERAL LADO DERECHO ESFUME DE PUERTA CORREDIZA	7500.00	7500.00

SubTotal	\$7500.00
+IVA (16.00%)	\$1200.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$8700.00</b>

CANTIDAD CON LETRA: OCHO MIL SETECIENTOS CON 00/100.-  
 METODO PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS | FORMA PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | CUENTA :  
 REGIMEN FISCAL : REGIMEN DE INCORPORACION FECHA TIMBRADO: 2016-02-05T12:40:16  
 SELLO:  
 qwYUVO5c/R2aF3Rs0NLXX79gyL+9VNCYsdEFVos2+WRwMIGXHn/yPa8ce0MV9yf3LIYUCLD4utxZuDULuV8EBHwMmHVUXRkhz6mmJ  
 eqAxGFbVaWHqTBywm3Ln+CiqSWdo7MJ+NJaKI0YLfsMxvI0mZl8p5HhekZWj0RPbqEGil=  
 SELLO SAT:  
 bns05xmuVi1y7Bcx6bbYqqULCf6dWNpJfZa2M/LAURD3Ur3+/BfCL+hqxLF0wM5Zoi1jrMuNQxMqVAs5Mi9IQPS45Z+x4sPEwxW3NeP2  
 NgSlk1Rd2kGUpsrvzEe0/sydEN4fTcTxaUoZEogwFfsbLF9AoA97uts8VF7TezChhk=  
 NUMERO CERTIFICADO SAT : 00001000000301251152  
 CADENA ORIGINAL  
 ||1.0|2e193bfb-dd52-4b11-876e-651220622b5d|2016-02-05T12:40:16|qwYUVO5c/R2aF3Rs0NLXX79gyL+9VNCYsdEFVos2+WRwMIGXHn/yPa8ce0MV9yf3LIYUCLD4utxZuDULuV8EBHwMmHVU  
 XRkhz6mmJeqAxGFbVaWHqTBywm3Ln+CiqSWdo7MJ+NJaKI0YLfsMxvI0mZl8p5HhekZWj0RPbqEGil=[00001000000301251152|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI