

**EMISOR:**

**YARDENIA TERCERO ORTIZ**

RFC: TEOY891020NZ0

CALLE PRIVADA CHUBASCO 112, EL ROCIO CP:76114  
QUERETARO, Querétaro ,México

**RECEPTOR:**

**QUERETARO MOTORS S A**

RFC: QMO710112RH2

AV. CONSTITUYENTES 50 OTE PALMAS 76040 QUERETARO,  
QUERETARO, MEXICO

Cantidad	U Medida	Descripción	P Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	POR EL MANTENIMIENTO A RAMPAS ELECTRICAS Y DE PISTON.  RAMPA ELECTRICA No. 15 A.- REVISION DE TAQUETES EXPANSIVOS DE FIJACION A RAMPAS. B.- SEGUROS DE CARGA EN SU CABLE Y TRINQUETE C.- CABLES DE ACERO Y TORRETAS DE CARGA. D.- REVISION DEL PARO DE EMERGENCIA. E.- BOMBA Y MOTOR ASI COMO CONEXIONES DE MANGUERAS PARA PISTONES. F.- CHECAR VOLTAJE Y AMPERAJE.	450.00	450.00
1.00	SERVICIO	RAMPA DE PISTON DE 4 TONS No. 13  A.- PURGAR EL SISTEMA PARA ELIMINAR BOLSAS DE AIRE. B.- PONER A NIVEL DE ACEITE. C.- ELIMINAR FUGAS DE LA BRIDA SUPERIOR.	450.00	450.00

SubTotal \$900.00  
+IVA (16.00%) \$144.00  
TOTAL \$1044.00

CANTIDAD CON LETRA: UN MIL CUARENTA Y CUATRO CON 00/100.-

METODO PAGO: Cheque nominativo | FORMA PAGO: Pago en una sola exhibición | CUENTA : 4814

REGIMEN FISCAL : Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales FECHA TIMBRADO: 2014-09-24T22:22:09

SELLO:

aMGFbSSPAhmJStSbTLrUej/K44Bb0PrpukODfWyxxQ/jSEkB1HTkxMVZZxsFGcRS7fAx1B/d2YAOVtok/kFHPBU/GXIFXJofAJcoYEge4Blr4V88sLPpYqMsTJBkJ7U1/YthXslgkPjwU7+DgqjR3rLM8GK2fbuKWmDG4G3JfyHFARBVse/e9XoaRnhXHgBr2G9xq7KNI3HyhZ24iKVNDWobpykMPS3tdxCSMS2Di0Rlo+TY7g1wHVyPUX4LAuUyX7FWusANzzQSyVqTDCh1W0sly6xwmcv8ZhOUfY3fHcnW4kQMVoCrYzpqFH2GQnEltgMxEexu6dipmnjThqCQ==

SELLO SAT:

Pfpe0PtycXfldC5EDIFbhcnPR99dYJ7LsPOnlBdtnyVbI9iChovq38BHHEuObFyhEmuyoE9KHHSMN91XuKvNO+1gLPBPBXzhacdOlgssLBlvO988CQRgyQCMFEmcU8qzCk7bAuwOrCqr0HwZaCDh6SRZ+spq/uuQPdNpFhtGY=

NUMERO CERTIFICADO SAT : 00001000000203220546

CADENA ORIGINAL

||1.0|7B37C957-CAB0-44A2-AEB8-BB132D65D38F|2014-09-

24T22:22:09|aMGFbSSPAhmJStSbTLrUej/K44Bb0PrpukODfWyxxQ/jSEkB1HTkxMVZZxsFGcRS7fAx1B/d2YAOVtok/kFHPBU/GXIFXJofAJcoYEge4Blr4V88sLPpYqMsTJBkJ7U1/YthXslgkPjwU7+DgqjR3rLM8GK2fbuKWmDG4G3JfyHFARBVse/e9XoaRnhXHgBr2G9xq7KNI3HyhZ24iKVNDWobpykMPS3tdxCSMS2Di0Rlo+TY7g1wHVyPUX4LAuUyX7FWusANzzQSyVqTDCh1W0sly6xwmcv8ZhOUfY3fHcnW4kQMVoCrYzpqFH2GQnEltgMxEexu6dipmnjThqCQ=



HyhZ24iKVNDWobpykMPS3tdxCSMS2Di0Rlo+TY7g1wHVyPUX4LAuUyX7FWusANzzQSyVqTDCh1W0sly6xwmcv8ZhOUfY3fHcnW4kQMVoCrYzpqFH2GQnEltgMxEexu6dipmnjThqCQ=

=|00001000000203220546|

Este documento es una representación impresa de un CFDI