

EMISOR:

ARELI REYES MORALES

RFC: REMA750219BL6

CARRETERA CELAYA- SAN MIGUEL DE ALLENDE 1124 A, 10 DE ABRIL CP:38010 CELAYA, GUANAJUATO ,MÉXICO

RECEPTOR:

ALECSA CELAYA S. DE R.L DE C.V.

RFC: ACE050912GZ0

PROLONGACION BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1504 LA LAJA 38130 CELAYA, GUANAJUATO, MÉXICO

Cantidad	U Medida	Descripción	P Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	HILUX SUSTITUCION Y PINTURA DE TAPA TRASERA REPARACION PARCIAL SUPERIOR E INFERIOR DE CAJA BATEA LADO IZQUIERDO, REPARACION DE TOLVA DE CALAVERAS REPARACION DE POSTE DE CABINA LADO DERECHO E INSTALACION DE COMPONENTES	5500.00	5500.00

SubTotal \$5500.00
+IVA (16.00%) \$880.00
TOTAL \$6380.00

CANTIDAD CON LETRA: SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100.-

METODO PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS | FORMA PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | CUENTA :

REGIMEN FISCAL : REGIMEN DE INCORPORACION FECHA TIMBRADO: 2015-05-20T10:50:55

SELLO:

qYgpPafQiadaLpxdO1ONbeHueASwCDqNv8kJn/L3oUv90wO7smg4cxYRWwA0cCk/pajWimj77Gdyh/PY3TRk6I233Pv2VJQD3la3R4voE C54ucioblvy2kZdiUZxYm0/zF8AdrQ0QufmPsf7sqGolNFML8oMhHQOe26m6E1QH9g=

SELLO SAT:

DZ6u627yZGIrm9yo3UYMelkqLF25mBEpZIM/TePw9qx2kDMIIGo51btoVjLZ1p8ft8ytAHRyHGhPbTXRvB96m12xMPIUweO4IXJIVRytlbht pruw5W2fNjm6O96+w71luKDwrRDPPrXZR2aXmjyoO96XL/dmhkli9IEb6XAVnwQE=

NUMERO CERTIFICADO SAT : 00001000000301251152

CADENA ORIGINAL

||1.0|2990f365-4683-4d18-a06f-c97c4d1ffb2|2015-05-

20T10:50:55|qYgpPafQiadaLpxdO1ONbeHueASwCDqNv8kJn/L3oUv90wO7smg4cxYRWwA0cCk/pajWimj77Gdyh/PY3TRk6I233Pv2VJQ D3la3R4voEC54ucioblvy2kZdiUZxYm0/zF8AdrQ0QufmPsf7sqGolNFML8oMhHQOe26m6E1QH9g=|00001000000301251152||



Este documento es una representación impresa de un CFDI