

EMISOR:

ARELI REYES MORALES

RFC: REMA750219BL6

CARRETERA CELAYA- SAN MIGUEL DE ALLENDE 1124 A, 10 DE ABRIL CP:38010 CELAYA, GUANAJUATO ,MÉXICO

RECEPTOR:

ALECSA CELAYA S. DE R.L DE C.V.

RFC: ACE050912GZ0

PROLONGACION BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1504 LA LAJA 38130 CELAYA, GUANAJUATO, MÉXICO

Cantidad	U Medida	Descripción	P Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	HILUX 1C0 SUSTITUCION Y PINTURA DE LIENZO DE CAJA LADO IZQUIERDO, TAPA CAJUELA ,REPARACION DE POSTE DA CABINA LADO IZQUIERDO E INSTALACION DE COMPONENTES	6000.00	6000.00

SubTotal \$6000.00
+IVA (16.00%) \$960.00
TOTAL \$6960.00

CANTIDAD CON LETRA: SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100.-

METODO PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS | FORMA PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | CUENTA :

REGIMEN FISCAL : REGIMEN DE INCORPORACION FECHA TIMBRADO: 2015-05-07T12:00:39

SELLO:

0PMat1Q0O45BNHM8PJn5f6nCh6L9kwMYKCoSI0tHms+AbIAF1Tp8Q6hGdajmVuZteXbscSisl1aV86SagcJXLsE6BE1PI/+coOACu4Hvp/DB9M0yNIL+KIOcFRFrEYtCBEkydXPh3s1SmR3UkG3y1BsX5krZlfcPbzWIRhw3v4=

SELLO SAT:

G4vdqLE2pOmuGyXrurjpM6G4kwr0cwcKd9gMbDxY1llcn3LFDS35ogOb5+gwWsdG/VCy5BE0c7b5MVT6CfobirQCHcEV4kRBKP/txr01rNuuf/quJeMOeU2KWv8HGacfrAWIslwVTVLgHRJ0KamA3fuYJU8+gH62Br1t5d4SYwc=

NUMERO CERTIFICADO SAT : 00001000000301251152

CADENA ORIGINAL

||1.0|3f707a1f-a10b-428a-abca-cf92a2e0548e|2015-05-

07T12:00:39|0PMat1Q0O45BNHM8PJn5f6nCh6L9kwMYKCoSI0tHms+AbIAF1Tp8Q6hGdajmVuZteXbscSisl1aV86SagcJXLsE6BE1PI/+coOACu4Hvp/DB9M0yNIL+KIOcFRFrEYtCBEkydXPh3s1SmR3UkG3y1BsX5krZlfcPbzWIRhw3v4=|00001000000301251152||



Este documento es una representación impresa de un CFDI