

EMISOR:

RFC: ROAP490118BK7

, CP: , ,

RECEPTOR:

RFC: ACE050912GZ0

, ,

Cantidad	U Medida	Descripción	P Unitario	Importe
1	venta/servicio	TOYOTA COROLLA COLOR BLANCO CAMBIAR PUERTA DELANTERA DE LADO DERECHO Y SALPICADERA DELANTERA LADO DERECHO Y PINTAR .	2000.00	2000.00

SubTotal	\$2000.00
-Ret IVA	\$0.00
-Ret ISR	\$0.00
+IVA (16.00%)	\$320.00
+IEPS (0.00%)	\$0.00
TOTAL	\$2320.00

CANTIDAD CON LETRA:DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100.-

METODO PAGO:Transferencia | FORMA PAGO:Pago en una sola exhibición | CUENTA :

REGIMEN FISCAL :Régimen de Incorporación Fiscal FECHA TIMBRADO:2016-05-26T18:19:44

SELLO:

GQb/VV6sfvGKtTu7jq4/PlgcPm5sqdqBQTI97KadIRVRalfWCFIH+WZrJswz6uExK4t3cfcJZ3RW1rS3P6k6aBqj16puNJGMdDnqYXHepm/jzSq5FeUnnpYSELDQxriAvO6LjCrDKX5bc78tEounTZcYp4/tWWocz8h3H7P0zw=

SELLO SAT:

DsRmM5YubUK/bEHk/ZcYY2Y1K927EvMnduRFbNkgarfLS0Q3EflghRr0mo2x/rZr0t1b8Af3Q8u7XQ00CM8vRCxZrZ9RkY4/y3bjRQyKhZYW/u9yAPIGr24Vo5AHAcLo+nc+vEZ7gNH5IXn74PpCx1K6fsi5h024+Tbxa5qkqWQ=

NUMERO CERTIFICADO SAT :00001000000201748120

CADENA ORIGINAL

||1.0|AAA115DE-CBA6-4055-9470-7963D059F817|2016-05-

26T18:19:44|GQb/VV6sfvGKtTu7jq4/PlgcPm5sqdqBQTI97KadIRVRalfWCFIH+WZrJswz6uExK4t3cfcJZ3RW1rS3P6k6aBqj16puNJGMdDnqYXHepm/jzSq5FeUnnpYSELDQxriAvO6LjCrDKX5bc78tEounTZcYp4/tWWocz8h3H7P0zw=|00001000000201748120||



Este documento es una representación impresa de un CFDI