

EMISOR:

ARELI REYES MORALES

RFC: REMA750219BL6

CARRETERA CELAYA- SAN MIGUEL DE ALLENDE 1124 A, 10 DE ABRIL CP:38010 CELAYA, GUANAJUATO ,MÉXICO

RECEPTOR:

ALECSA CELAYA S. DE R.L DE C.V.

RFC: ACE050912GZ0

PROLONGACION BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1504 LA LAJA 38130 CELAYA, GUANAJUATO, MÉXICO

Cantidad	U Medida	Descripción	P Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	HILUX 1CO REPARACION PARCIAL DE COSTADO TRASERO LADO IZQUIERDO, SUSTITUCION E INSTALACION DE DEFENSA TRASERA, SUSTITUCION Y PINTURA DE FASIA FRONTAL, INSTALACION DE COMPONENTES	4000.00	4000.00

SubTotal \$4000.00
+IVA (16.00%) \$640.00
TOTAL \$4640.00

CANTIDAD CON LETRA:CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100.-
METODO PAGO:NO IDENTIFICADO | FORMA PAGO:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | CUENTA :
REGIMEN FISCAL :REGIMEN DE INCORPORACION FECHA TIMBRADO:2014-04-07T19:16:09
SELLO:
ayqILGEGd4jnJfkwoJBPUqESMdmixtuQNcx0kXp8GsKjV0/8aR5Is1KAoNCr7dEMLb6UOpIkdbGcR5Ql/IfDgtdXnrgoPoK7bx9iH536KRtC
mkrnLPj02/Ddg6fPgVykOF3IsRiqS0Nt6K7eA8IO/yKIOB6nyDhCjblDUOyozE=
SELLO SAT:
HNQvnlwbxuFDZUK3LfoyhINRY+gmJFD/hmvVBZRHVGSkTxIX+tWwd1yxHq2mKnS0h9wAwfW+nMt/A4F5ZIUv1ryaQ03ztY+Bw5TqrDL
2i4vkRonEX6o5ugmkdJOSikK9jpTguDa3wbw2n9kvVfIQjLJwpPGnTrvOqnmIwS+ZBs=
NUMERO CERTIFICADO SAT :00001000000301251152
CADENA ORIGINAL
||1.0|397a5260-547f-48d9-9375-e9167e85440e|2014-04-07T19:16:09|ayqILGEGd4jnJfkwoJBPUqESMdmixtuQNcx0kXp8GsKjV0/8aR5Is1KAoNCr7dEMLb6UOpIkdbGcR5Ql/IfDgtdXnrgoPoK7bx9iH536KRtCmkrnLPj02/Ddg6fPgVykOF3IsRiqS0Nt6K7eA8IO/yKIOB6nyDhCjblDUOyozE=|00001000000301251152||



Este documento es una representación impresa de un CFDI