

EMISOR:

ARELI REYES MORALES

RFC: REMA750219BL6

CARRETERA CELAYA- SAN MIGUEL DE ALLENDE 1124 A, 10 DE ABRIL CP:38010 CELAYA, GUANAJUATO ,MÉXICO

RECEPTOR:

ALECSA CELAYA S. DE R.L DE C.V.

RFC: ACE050912GZ0

PROLONGACION BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1504 LA LAJA 38130 CELAYA, GUANAJUATO, MÉXICO

| Cantidad | U Medida | Descripción | P Unitario | Importe |
|----------|----------|--|------------|---------|
| 1.00 | SERVICIO | COROLLA 3R3 SUSTITUCION Y PINTURA DE PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO REPARACION DE SALPICADERA DELANTERA LADO IZQUIERDO E INSTALACION DE COMPONENTES | 4000.00 | 4000.00 |

SubTotal \$4000.00
+IVA (16.00%) \$640.00
TOTAL \$4640.00

CANTIDAD CON LETRA: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100.-
METODO PAGO: NO IDENTIFICADO | FORMA PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | CUENTA :
REGIMEN FISCAL : REGIMEN DE INCORPORACION FECHA TIMBRADO: 2014-08-28T23:44:36
SELLO:
A9fq+j298RidLsyDPaAneNv0zwNlcu/crl6BM7LZCnJp5yi2tmAvQf8c4tBpZ1PSNMtHY/hy1ZqS7AFr6B09KRPfV9b5WE1a5NcXBZGz7s8hMi00iZ2O7HWueWf1omvYjHY9sfdZgT+hBBFm2D1jGi3/ziAuTpyDQtLgBzBd0XQ=
SELLO SAT:
T3EtKW7vjpzXGQ/op9kZaVgd8J/MOXErLAu5L+ZlpCdGdal9qu/bdaHoEJ9C1laeyV+JC3bJj/OV7oDUxHy0o2LvxxOfZoLM1FokoZWPwxgSnznZQh/ik+XuXKYhKFVtoLF+gQYt13RIF0TLXsnglCnq1BUM5gVz6dt7jRbBc0=
NUMERO CERTIFICADO SAT : 00001000000301251152
CADENA ORIGINAL
||1.0|da4db052-b2ca-44f3-8d27-681c15892580|2014-08-28T23:44:36|A9fq+j298RidLsyDPaAneNv0zwNlcu/crl6BM7LZCnJp5yi2tmAvQf8c4tBpZ1PSNMtHY/hy1ZqS7AFr6B09KRPfV9b5WE1a5NcXBZGz7s8hMi00iZ2O7HWueWf1omvYjHY9sfdZgT+hBBFm2D1jGi3/ziAuTpyDQtLgBzBd0XQ=|00001000000301251152||



Este documento es una representación impresa de un CFDI