

EMISOR:

ARELI REYES MORALES

RFC: REMA750219BL6

CARRETERA CELAYA- SAN MIGUEL DE ALLENDE 1124 A, 10 DE ABRIL CP:38010 CELAYA, GUANAJUATO ,MÉXICO

RECEPTOR:

ALECSA CELAYA S. DE R.L DE C.V.

RFC: ACE050912GZ0

PROLONGACION BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1504 LA LAJA 38130 CELAYA, GUANAJUATO, MÉXICO

Cantidad	U Medida	Descripción	P Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	HILUX ARENA SUSTITUCION Y PINTURA DE CAJA DE RUEDA Y BRAZO, MARCO DE RADIADOR, COFRE, PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO, FASIA DELANTERA Y REPARACION DE MARCO DE PUERTA DELANTERO E INSTALACION DE COMPONENTES.	10500.00	10500.00

SubTotal \$10500.00
+IVA (16.00%) \$1680.00
TOTAL \$12180.00

CANTIDAD CON LETRA: DOCE MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100.-

METODO PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS | FORMA PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | CUENTA :

REGIMEN FISCAL : REGIMEN DE INCORPORACION FECHA TIMBRADO: 2014-10-25T18:36:53

SELLO:

uxm4dYJjQ3bopFI5+NvwAykxQlxW8jBF3cSissdm2X7Hm8ZZoPIBPEcACDNZsqzjpZ6FIK+pPoQqWOIhBObbM5Ryzof3SvJLjg/lmshRCGB1pVqgaAy4N+xBFQGznYUK4CK+R7+iHYbtFd1w+997LAAJm3cNRLtl+pHC8TjB8Q=

SELLO SAT:

K6Qfetm1hp3U5zihjLjBqomxJmzxwocXUpzTWBXQGVX/mV8hRhVNTj16alWEQfWoUPShO2mX6WYlaR47mcUti6nuuayaMYR08wX2K2OW6Ss4ZXwJnZ18FnyfYN23xsS85uBqVJna0XxTX2rAKDwB3VktkFAaD2QdA5IWMXf5c=

NUMERO CERTIFICADO SAT : 00001000000301251152

CADENA ORIGINAL

||1.0|8876f947-adee-402a-85ce-dd1033fa2167|2014-10-

25T18:36:53|uxm4dYJjQ3bopFI5+NvwAykxQlxW8jBF3cSissdm2X7Hm8ZZoPIBPEcACDNZsqzjpZ6FIK+pPoQqWOIhBObbM5Ryzof3SvJLjg/lmshRCGB1pVqgaAy4N+xBFQGznYUK4CK+R7+iHYbtFd1w+997LAAJm3cNRLtl+pHC8TjB8Q=|00001000000301251152||



Este documento es una representación impresa de un CFDI