

EMISOR:

ARELI REYES MORALES

RFC: REMA750219BL6

CARRETERA CELAYA- SAN MIGUEL DE ALLENDE 1124 A, 10 DE ABRIL CP:38010 CELAYA, GUANAJUATO ,MÉXICO

RECEPTOR:

ALECSA CELAYA S. DE R.L DE C.V.

RFC: ACE050912GZ0

PROLONGACION BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1504 LA LAJA 38130 CELAYA, GUANAJUATO, MÉXICO

Cantidad	U Medida	Descripción	P Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	HILUX- SUSTITUCION Y PINTURA DE COFRE, FASIA, MARCO DE RADIADOR, REPARACION Y PINTURA DE SALPICADERA DELANTERA LADO IZQUIERDO, INSTALACION DE COMPONENTES. REPARACION DE CAJA DE RUEDA LADO IZQUIERDO Y LADO DERECHO.	6000.00	6000.00

SubTotal \$6000.00  
+IVA (16.00%) \$960.00  
TOTAL \$6960.00

CANTIDAD CON LETRA: SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100.-

METODO PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS | FORMA PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | CUENTA :

REGIMEN FISCAL : REGIMEN DE INCORPORACION FECHA TIMBRADO: 2014-10-25T18:17:00

SELLO:

JzXa/kThS035V2tpyutRSIgeNRyN0jun+lu3SYvvXL70rN7mzn6CjvTVwQX4RmbP7zTGiv1PvXm0PyHsjFf/8C9Dkk63ly4bmrSurqz6vKz6w CTT10VaBywEvU2Stx0NadPp4HYibE3x9g1Em/d/UVHLMzZ+ITFfc7ux6UwTcAU=

SELLO SAT:

H/UzBKnsa8LsuxY8gVfokJGhTalOC13LMV+YSN7qdgODDxiu9LL2aoMxxFHCsSfdPCGdT2UKBAv6ATuudK9t2RCVokWLSX3klztA2hn+6+Q3qtfys9655oLYpvZQNj2JGXk7j8Kn2+dpzbkg3fAcARlukTioNppJ72KrSoDMTgU=

NUMERO CERTIFICADO SAT : 00001000000301251152

CADENA ORIGINAL

||1.0|c72bb417-a63c-4e68-9ef8-baa432bb092b|2014-10-

25T18:17:00|JzXa/kThS035V2tpyutRSIgeNRyN0jun+lu3SYvvXL70rN7mzn6CjvTVwQX4RmbP7zTGiv1PvXm0PyHsjFf/8C9Dkk63ly4bmrSurqz6vKz6wCTT10VaBywEvU2Stx0NadPp4HYibE3x9g1Em/d/UVHLMzZ+ITFfc7ux6UwTcAU=[00001000000301251152|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI