

EMISOR:

ARELI REYES MORALES

RFC: REMA750219BL6

CARRETERA CELAYA- SAN MIGUEL DE ALLENDE 1124 A, 10 DE ABRIL CP:38010 CELAYA, GUANAJUATO ,MÉXICO

RECEPTOR:

ALECSA CELAYA S. DE R.L DE C.V.

RFC: ACE050912GZ0

PROLONGACION BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1504 LA LAJA 38130 CELAYA, GUANAJUATO, MÉXICO

Cantidad	U Medida	Descripción	P Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	SIENNA(SERGIO) REPARACION DE PUERTA DELANTERA LADO DERECHO,REPARACIÓN PARCIAL DE PUERTA CORREDIZA LADO DERECHO SUSTITUCION Y PINTURA DE ESTRIBO INFERIOR LADO DERECHO	4700.00	4700.00

SubTotal \$4700.00
+IVA (16.00%) \$752.00
TOTAL \$5452.00

CANTIDAD CON LETRA:CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100.-
METODO PAGO:TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS | FORMA PAGO:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | CUENTA :
REGIMEN FISCAL :REGIMEN DE INCORPORACION FECHA TIMBRADO:2014-11-28T12:47:06
SELLO:
JnP2eYQhQbjRXKIPI+lp99gLRKgUmaRyTzJ1hsUH9En2gmi7fAHAh2yHg70wU8cWtJMeR+KFSI0kplG9KBWsCbCtB4CJZjYwe/1aHJfO
hiXAhehgomYkpm8eaiLjebKL716qr34WUicj0eeURz+I5zrHylq+xOxzfKuc1p4ps=
SELLO SAT:
DxtG4uN18u58PyibLR16WbuJmnkHnn/NV7tdXfje3gQfi1rxDOMTNGy8n5cll1NaSPMvSzgiBEjNa66NOUVsHNvrSf1WR0riADUQVihnt5Fe
GVoD6WuX5prS9J4rUiZLoCCdNn95shcyORrECwDqKT4QtBjIWA2eLpOqjrA/WZU=
NUMERO CERTIFICADO SAT :00001000000301160463
CADENA ORIGINAL
||1.0|1B1651CC-8E21-404E-BC48-004080005FB3|2014-11-
28T12:47:06|JnP2eYQhQbjRXKIPI+lp99gLRKgUmaRyTzJ1hsUH9En2gmi7fAHAh2yHg70wU8cWtJMeR+KFSI0kplG9KBWsCbCtB4CJZj
Ywe/1aHJfOhiXAhehgomYkpm8eaiLjebKL716qr34WUicj0eeURz+I5zrHylq+xOxzfKuc1p4ps=|00001000000301160463||



Este documento es una representación impresa de un CFDI