

EMISOR:

ARELI REYES MORALES

RFC: REMA750219BL6

CARRETERA CELAYA- SAN MIGUEL DE ALLENDE 1124 A, 10 DE ABRIL CP:38010 CELAYA, GUANAJUATO ,MÉXICO

RECEPTOR:

ALECSA CELAYA S. DE R.L DE C.V.

RFC: ACE050912GZ0

PROLONGACION BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1504 LA LAJA 38130 CELAYA, GUANAJUATO, MÉXICO

Cantidad	U Medida	Descripción	P Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	HILUX ARENA SUSTITUCION Y PINTURA DE COFRE SALPICADERA LADO IZQUIERDO FASIA DELANTERA PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO CAJA DE RUEDA MARCO DE RADIADOR,REPARACION DE SALPICADERA LADO DERECHO E INSTALACION DE COMPONENTES	9000.00	9000.00

SubTotal	\$9000.00
+IVA (16.00%)	\$1440.00
TOTAL	\$10440.00

CANTIDAD CON LETRA:DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100.-

METODO PAGO:TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS | FORMA PAGO:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | CUENTA :

REGIMEN FISCAL :REGIMEN DE INCORPORACION FECHA TIMBRADO:2015-03-27T20:22:37

SELLO:

b1eCnZpkHmABuQ0KFqD5jXzGZlDdX9nchCkte+z2TJDP6PdVzc5WNwyhdw1Ak38zktvXIHPXS1qFn5T/SABIE0LwVhs+2qli+GjitXUNWkHgXpnGpWs+00vioODrsJSvHenpT87OPHafehuFdlru1ocmU1M6lt0kVhqmpAH9WQU=

SELLO SAT:

byZ6OdPDY617cOZ9VAUK/eIUuVjqCklOkotVFzUITpuYcB5VCDKQxyLKQ+bWJJDG5sFHjOxcaSkTPP5V6GeSYdlf1wN9d64vv3MSic8SsiGcDfsrXUZdJ7OrfUAoz34lacUyytVDbTi2K5tDEDGrqP2dh0aaf5mexHXvNUCC5I8=

NUMERO CERTIFICADO SAT :00001000000301251152

CADENA ORIGINAL

||1.0|b76af5a3-0ac7-47d7-b508-8fb1690ae1b5|2015-03-

27T20:22:37|b1eCnZpkHmABuQ0KFqD5jXzGZlDdX9nchCkte+z2TJDP6PdVzc5WNwyhdw1Ak38zktvXIHPXS1qFn5T/SABIE0LwVhs+2qli+GjitXUNWkHgXpnGpWs+00vioODrsJSvHenpT87OPHafehuFdlru1ocmU1M6lt0kVhqmpAH9WQU=|00001000000301251152||



Este documento es una representación impresa de un CFDI