

EMISOR:

ALECSA CELAYA S. DE R.L. DE C.V.

RFC: ACE050912GZ0

PROLONGACION BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1504, LA LAJA
CP:38130 CELAYA, GUANAJUATO ,MEXICO

RECEPTOR:

**QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE
CV**

RFC: QCS931209G49

JOSE MARIA CASTORENA 426 SAN JOSE DE LOS CEDROS 05200
CUAJIMALPA, MEXICO, DF, MEXICO

| Cantidad | U Medida | Descripción | P Unitario | Importe |
|----------|-----------|--------------------------------|--------------|--------------|
| 0.900000 | NO APLICA | LAVADOS | 0.000000 | 0.000000 |
| 0.000000 | NO APLICA | SIN DESCRIPCION | 338.100000 | 0.000000 |
| 2.000000 | NO APLICA | MANO DE OBRA MECANICA | 359.740000 | 719.480000 |
| 1.000000 | PZA | GRILLE RADIATOR LW | 539.350000 | 539.350000 |
| 1.000000 | PZA | COVER FR BUMPER | 3033.160000 | 3033.160000 |
| 1.000000 | PZA | SOPORTE LADO AMORTIGUADOR FRON | 277.860000 | 277.860000 |
| 1.000000 | PZA | SUPPORT FR BUMPER S | 277.860000 | 277.860000 |
| 1.000000 | PZA | REFUERZO AMORT CHOQUE FR | 1753.490000 | 1753.490000 |
| 1.000000 | PZA | GRILLE RADIADOR | 1792.380000 | 1792.380000 |
| 1.000000 | PZA | EMBLEM RADIATOR GRILLE | 456.990000 | 456.990000 |
| 1.000000 | PZA | SUPPORT SUB ASSY HO | 3811.370000 | 3811.370000 |
| 1.000000 | PZA | HINGE ASSY HOOD LH | 330.130000 | 330.130000 |
| 1.000000 | PZA | HINGE ASSY HOOD LH | 330.130000 | 330.130000 |
| 1.000000 | PZA | CONJUNTO, CIERRE CAPO | 563.490000 | 563.490000 |
| 1.000000 | PZA | HEADLAMP ASSY | 2061.310000 | 2061.310000 |
| 1.000000 | PZA | HEADLAMP ASSY RH | 2061.310000 | 2061.310000 |
| 1.000000 | PZA | PANEL FR | 3106.490000 | 3106.490000 |
| 1.000000 | PZA | GUARDABARRO FR IZQ | 1043.350000 | 1043.350000 |
| 1.000000 | PZA | GUARDABARROS FRONTAL DER | 1043.350000 | 1043.350000 |
| 1.000000 | PZA | SUPPORT SUB ASSY HOOD LOCK | 399.110000 | 399.110000 |
| 1.000000 | PZA | DEFLECTOR RADIADOR | 491.310000 | 491.310000 |
| 1.000000 | PZA | DEFLECTOR RADIADOR | 491.310000 | 491.310000 |
| 1.000000 | PZA | CONJUNTO CUBIERTA SELLADO | 385.380000 | 385.380000 |
| 1.000000 | PZA | BOLT BODY | 123.200000 | 123.200000 |
| 1.000000 | PZA | CLAM BATT | 208.190000 | 208.190000 |
| 1.000000 | PZA | HOLDER CAB MOUNTI | 207.620000 | 207.620000 |
| 1.000000 | PZA | TUBO ACCIONADOR AIRE | 1274.880000 | 1274.880000 |
| 1.000000 | PZA | EMPAQUETADURA TUBO ENFRIAMIENT | 921.530000 | 921.530000 |
| 1.000000 | PZA | PERNO ABRAZADORA BATERIA | 78.710000 | 78.710000 |
| 1.000000 | PZA | BRACKET FR BUMPER | 173.650000 | 173.650000 |
| 2.000000 | PZA | MENSULA MONTAJE PAR,FR DER | 180.050000 | 360.100000 |
| 1.000000 | PZA | CUSHION SUB ASSY | 357.010000 | 357.010000 |
| 1.000000 | PZA | MOLDURA REJILLA RADIADOR | 2513.490000 | 2513.490000 |
| 3.000000 | PZA | CLIP | 19.330000 | 57.990000 |
| 8.000000 | PZA | PIECE, RR BUMPER | 25.860000 | 206.880000 |
| 1.000000 | PZA | SUPPORT SUB ASSY RA | 3522.190000 | 3522.190000 |
| 1.000000 | PZA | CAJA RUEDA, FR | 4238.500000 | 4238.500000 |
| 1.000000 | PZA | CONDENSER ASSY | 10244.540000 | 10244.540000 |
| 1.000000 | PZA | RADIATOR ASSY | 4465.100000 | 4465.100000 |
| 1.000000 | PZA | TOLVA DE RADIADOR | 989.820000 | 989.820000 |
| 1.000000 | PZA | RESERVE TANK ASSY | 963.850000 | 963.850000 |
| 1.000000 | PZA | CLEANER ASSY AIRW. | 8873.580000 | 8873.580000 |
| 1.000000 | PZA | TOYOTA RES COOLANT | 270.000000 | 270.000000 |
| 1.000000 | NO APLICA | REPARACION DE GOLPE FRONTAL | 10500.000000 | 10500.000000 |
| 1.000000 | NO APLICA | SERVICIO DE GRUA | 259.930000 | 259.930000 |
| 1.000000 | NO APLICA | AJUSTE VARIOS | 0.000000 | 0.000000 |
| 1.000000 | NO APLICA | MANO DE OBRA MECANICA | 0.000000 | 0.000000 |

| | |
|-------------------|-----------------------|
| SubTotal | \$75779.370000 |
| +IVA (16.000000%) | \$12124.700000 |
| TOTAL | \$87904.070000 |



CANTIDAD CON LETRA: OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 07/100.-
METODO PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA | FORMA PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y EFECTOS FISCALES AL PAGO | CUENTA : 1730
REGIMEN FISCAL : Régimen General de Ley Personas Morales FECHA TIMBRADO: 2014-01-28T10:22:59
SELLO:
FZRgJEb/E8BaUXGA5J19U9eYbO6xT+ff+jxytlyuh+ADPFI72Xmybl7RZq3RgeG9hPIW6Mmcwmn810f6QNJtPzMj1GWrRwk2sMg5TQ4vR
+J6wRQP3cSSkZFLDV65dmZHHqcpvW/JJ3LgzQcmc5GmmGf/lhafG2kvJAN20OC5o=
SELLO SAT:
hdYHxgbzlsbbqrohUH/D8EeiyDdGH3FFqA2eWhI5gleOxNMeipJIAd2oTwRpg+lykW6Tto1q12Br49bTSXEAvf4dzH+Hmm6k+DkvKn3c3ZN
Q0/EwNFjee07Bd8BHwHYnM8NF4vCSoxNPYmNShXAXYhj66kaokVX+7QzMEIIZLM=
NUMERO CERTIFICADO SAT : 00001000000202771790
CADENA ORIGINAL
||1.0|22D35750-304E-2515-519A-99C6EA7CEAFB|2014-01-
28T10:22:59|FZRgJEb/E8BaUXGA5J19U9eYbO6xT+ff+jxytlyuh+ADPFI72Xmybl7RZq3RgeG9hPIW6Mmcwmn810f6QNJtPzMj1GWrRwk
2sMg5TQ4vR+J6wRQP3cSSkZFLDV65dmZHHqcpvW/JJ3LgzQcmc5GmmGf/lhafG2kvJAN20OC5o=|00001000000202771790||

Este documento es una representación impresa de un CFDI