

**EMISOR:**

**ARELI REYES MORALES**

RFC: REMA750219BL6

ANDRES QUINTANARRO 932, ZONA DE ORO I CP:38020 CELAYA, GUANAJUATO, MÉXICO

**RECEPTOR:**

**ALECSA CELAYA S. DE R.L DE C.V.**

RFC: ACE050912GZ0

PROLONGACION BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1504 LA LAJA 38130 CELAYA, GUANAJUATO, MÉXICO

Cantidad	U Medida	Descripción	P Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	RAV4 (3R3) SUSTITUCION Y PINTURA DE PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO REPARACION DE PUERTA TRASERA LADO IZQUIERDO E INSTALACION DE COMPONENTES	4700.00	4700.00

SubTotal \$4700.00  
+IVA (16.00%) \$752.00  
TOTAL \$5452.00

CANTIDAD CON LETRA: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100.-  
METODO PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS | FORMA PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | CUENTA :  
REGIMEN FISCAL : REGIMEN DE INCORPORACION FECHA TIMBRADO: 2016-02-10T16:18:44  
SELLO:  
RBAYLPFyNw/Gwfd5Cu6HrJhekeuAWa+idM6AWavNM5YXc+q/ZB5DTiXjy4ZEI5vClc1/Q/L1p4fVzuvnkxmRZafeskrhfb19CBquqPEv2R4f3wZfzmEbmUGeYo3h8//wCRf5GHb3AoGHfyZvITCfES+m/D+C4l4b6v1k11S1U=  
SELLO SAT:  
Py62xgafrTvqtJ7GXEtjT6ZWOgeawD3OmpxJ+jo0wApmVK5+fDpNn+6b2fuc+hgQrZ0u+akWeNKp8RXPgjbkHxfoFeFT3vYEPj6b6u6+M3O9V7bZQ+VhcCO36/UyWpzfKjDY++QAMue7jxtuzoKlilaYFu3gtpTM4W4c1s37FE=  
NUMERO CERTIFICADO SAT : 00001000000301251152  
CADENA ORIGINAL  
||1.0|21cd9e70-d2bc-45e0-ac2e-414f8c4209a1|2016-02-10T16:18:44|RBAYLPFyNw/Gwfd5Cu6HrJhekeuAWa+idM6AWavNM5YXc+q/ZB5DTiXjy4ZEI5vClc1/Q/L1p4fVzuvnkxmRZafeskrhfb19CBquqPEv2R4f3wZfzmEbmUGeYo3h8//wCRf5GHb3AoGHfyZvITCfES+m/D+C4l4b6v1k11S1U=|00001000000301251152||



Este documento es una representación impresa de un CFDI