

EMISOR:
QUERETARO MOTORS SA

RFC: QMO710112RH2

AV. CONSTITUYENTES OTE. 50, PALMAS CP:76040 QUERETARO, QUERETARO ,MEXICO

RECEPTOR:
RAUL GARCIA GARCIA

RFC: QMO710112RH2

AV. CONSTITUYENTES 50 PTE. LAS PALMAS 76040 QUERETARO, QUERETARO, MEXICO

Cantidad	U Medida	Descripción	P Unitario	Importe
0.00	NO APLICA	***** N° de garantía : 82 *****	0.00	0.00
0.00	NO APLICA	Reemplazo del sensor de par del eje	0.00	0.00
0.00	NO APLICA	MALA CALIDAD	0.00	0.00
0.00	NO APLICA	REEMPLAZAR	0.00	0.00
0.00	NO APLICA	Queja : Falla :	0.00	0.00
0.00	NO APLICA		0.00	0.00
1.00	PIEZA	CHR SENSOR KIT STRG SHF TOROCHR	2662.47	2662.47
0.00	NO APLICA		0.00	0.00
2.24	NO APLICA	REEM.SENSOR (20)	201.11	450.49
0.00	NO APLICA	DETALLADO Y LAVADO (20)	0.00	0.00

SubTotal \$3112.96
+IVA (16.00%) \$498.07
TOTAL \$3611.03

CANTIDAD CON LETRA:TRES MIL SEISCIENTOS ONCE CON 03/100.-

METODO PAGO:NO APLICA | FORMA PAGO:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | CUENTA :

REGIMEN FISCAL :RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA TIMBRADO:2015-02-12T18:07:03

SELLO:

m3QogsATriAVPCPkTXiPjM0UK+chfEVOOr6pecpdBDSyfbNqs3EogSaHcsO1fNLuv0x96LyYGoile3T9cJoKodlxZliD8afD2jlxlvHf3pNWI7WZGnhjXC0XT33Ys8kP+vwN25I2XnaH8VupYzjy0qrx4hSmlm9CUxao44V9l=

SELLO SAT:

OAEIELRbznpDizOp7WS3VSxk+6fI7W6GmVhWTVSXCTrd5ZbZyZ+XBCUm7IE/jABJ8t089oDzfrHWMTYHWUu1j6re7hR5X+HGAnorQEoqAAIr9FAbeiT9kdJOeZc3bcZa+/aVISxA8jwKUpIU1DzkMc0N+CP3/NGfXnYSaEITm78=

NUMERO CERTIFICADO SAT :00001000000202864530

CADENA ORIGINAL

||1.0|11A4C2AF-2129-4E05-B420-BA82AE55BDE6|2015-02-

12T18:07:03|m3QogsATriAVPCPkTXiPjM0UK+chfEVOOr6pecpdBDSyfbNqs3EogSaHcsO1fNLuv0x96LyYGoile3T9cJoKodlxZliD8afD2jlxlvHf3pNWI7WZGnhjXC0XT33Ys8kP+vwN25I2XnaH8VupYzjy0qrx4hSmlm9CUxao44V9l|=|00001000000202864530||



Este documento es una representación impresa de un CFDI