

EMISOR:

Mybsa, S.A. de C.V.

RFC: MYB020125CM3

Av. Constituyentes 42 Ote, Villas del Sol CP:76046 Queretaro, Queretaro ,MEXICO

RECEPTOR:

RALLY CHAMPION S.A DE C.V

RFC: RCA100823GI9

CONTITUYENTES # 50 OTE. PALMAS 76040 QUERETARO, QUERETARO, MEXICO

Cantidad	U Medida	Descripción	P Unitario	Importe
1.000000	NO APLICA	M A N O D E O B R A OPERACIONES CAMBIO DE SENSOR	2800.990000	2800.990000
12.000000	PIEZAS	R E F A C C I O N E S REFACCIONES FM AA5Z 7G391 A MODUL CONTROL CAJA DFM AA5Z 7M101 B SENSOR - VELOC EJE FM AA5Z 7H103 B SENSOR - VELOCIDAD EFM MXT 5 QMC FLUIDO- TRANSMISIONFM MPM 14 LIMPIADOR DE FRENOS	665.290000	7983.480000

SubTotal \$10784.480000  
+IVA (16.000000%) \$1725.520000  
TOTAL \$12510.000000

CANTIDAD CON LETRA:DOCE MIL QUINIENTOS DIEZ CON 00/100.-

METODO PAGO:CHEQUE | FORMA PAGO:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | CUENTA : 0015

REGIMEN FISCAL :REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA TIMBRADO:2014-03-21T10:10:37

SELLO:

XNfB01kAafY3vp/DyhcuUCA1uIGlzx3/wK4Rnu3nB1lyDis7fQa9nYWWCHKQziZJwif2zzq3uF6vh3kuTq2MjBU/Yd98uuZwghG37WkoGWt6tKVIToR7HSHbVYpu8QcROWCWL8D4vD4x1OZ3T8LhaBXXfiVTLFSz/pkEUy/PHZM=

SELLO SAT:

Z09Vzw/gfJMWvnOYvCSYUvNp4PLPKFpqzRN1ZSwBxlmFZF+R3s0w1/XvfpF5uQ+sbH6TM23k3JIM71RS/SfATDXSaHfTPTskoF/OLOJ5y09dncKzbpDHjr9wTxTPzHiNdFY/o0OozlxK1cpsljzYznt3TivCZRvInEdOMdlW8=

NUMERO CERTIFICADO SAT :00001000000203392777

CADENA ORIGINAL

||1.0|B9AE47F8-FD72-EB2E-D364-0C5E2EF5036A|2014-03-

21T10:10:37|XNfB01kAafY3vp/DyhcuUCA1uIGlzx3/wK4Rnu3nB1lyDis7fQa9nYWWCHKQziZJwif2zzq3uF6vh3kuTq2MjBU/Yd98uuZwghG37WkoGWt6tKVIToR7HSHbVYpu8QcROWCWL8D4vD4x1OZ3T8LhaBXXfiVTLFSz/pkEUy/PHZM=|00001000000203392777||



Este documento es una representación impresa de un CFDI