

EMISOR:

ARELI REYES MORALES

RFC: REMA750219BL6

CARRETERA CELAYA- SAN MIGUEL DE ALLENDE 1124 A, 10 DE ABRIL CP:38010 CELAYA, GUANAJUATO ,MÉXICO

RECEPTOR:

ALECSA CELAYA S. DE R.L DE C.V.

RFC: ACE050912GZ0

PROLONGACION BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1504 LA LAJA 38130 CELAYA, GUANAJUATO, MÉXICO

Cantidad	U Medida	Descripción	P Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	HILUX BLANCA: REPARACION PARCIAL DE COSTADO TRASERO LADO DERECHO, CAMBIO DE DEFENSA TRASERA E INSTALACION DE COMPONENTES	2000.00	2000.00

SubTotal \$2000.00
+IVA (16.00%) \$320.00
TOTAL \$2320.00

CANTIDAD CON LETRA:DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100.-

METODO PAGO:NO IDENTIFICADO | FORMA PAGO:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | CUENTA :

REGIMEN FISCAL :REGIMEN DE INCORPORACION FECHA TIMBRADO:2014-03-20T21:39:58

SELLO:

sEyuL06XUFmfN1pXHyY9qEgprvwpc/o4YvpU2UaqtYvllJz/2SkPKkvQ0HNErwoLO43SphbXEX8RQ3gRu6OEeJgbJ1HDGf6tGCeLsPbPqRxUFRtNifV+A4f13gjb9iMhaYMI09C007K3fXODF40a2tWSNpBzf7W4tN6M49b86g=

SELLO SAT:

N1Snt9swjpQu2h2AelbUthPnpgqrDrXHNWYz2293Z/jT2yQ91EhW9o6OdCYfDyA2G3cxdcrci4W46/ZgpkSul7YyR9kHYaMAFG90z2GXmbosJY3ZOC21crSCbgPCzQ5PN6zLw/8mRlr5I8Tk2VJNniM3m+6np9nF0q8qHvvaLc=

NUMERO CERTIFICADO SAT :00001000000301251152

CADENA ORIGINAL

||1.0|20d5f733-5924-48d5-91d8-c0514a51572d|2014-03-

20T21:39:58|sEyuL06XUFmfN1pXHyY9qEgprvwpc/o4YvpU2UaqtYvllJz/2SkPKkvQ0HNErwoLO43SphbXEX8RQ3gRu6OEeJgbJ1HDGf6tGCeLsPbPqRxUFRtNifV+A4f13gjb9iMhaYMI09C007K3fXODF40a2tWSNpBzf7W4tN6M49b86g=|00001000000301251152||



Este documento es una representación impresa de un CFDI