

**EMISOR:**

**ARELI REYES MORALES**

RFC: REMA750219BL6

CARRETERA CELAYA- SAN MIGUEL DE ALLENDE 1124 A, 10 DE ABRIL CP:38010 CELAYA, GUANAJUATO ,MÉXICO

**RECEPTOR:**

**ALECSA CELAYA S. DE R.L DE C.V.**

RFC: ACE050912GZ0

PROLONGACION BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1504 LA LAJA 38130 CELAYA, GUANAJUATO, MÉXICO

Cantidad	U Medida	Descripción	P Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	HILUX 040: SUSTITUCION Y PINTURA DE COFRE, FASIA FRONTAL, SALPICADERAS DELANTERAS IZQUIERDA Y DERECHA, CAJA DE RUEDA LADO DERECHO, MARCO DE RADIADOR, REPARACION CAJA DE RUEDA LADO IZQUIERDO E INSTALACION DE COMPONENTES	9000.00	9000.00

SubTotal \$9000.00  
 +IVA (16.00%) \$1440.00  
 TOTAL \$10440.00

CANTIDAD CON LETRA: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100.-

METODO PAGO: NO IDENTIFICADO | FORMA PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | CUENTA :

REGIMEN FISCAL : REGIMEN DE INCORPORACION FECHA TIMBRADO: 2014-04-07T19:23:47

SELLO:

YIBz+0cVUTIWILbAPuafyFIO2XQ1jQjMRqXgYAB95ujezowk5ETaV3UsDT08rO5rd8/weWck9ZG64dm51/0SuWqoFINI+Gs1aHCUpw+ihYhG+KDLc3+srbrnqpybi0Byxx/Dz5CTX6kFZhU/Q37zEDJ/mGt0dylZPMzaH/BwjFM=

SELLO SAT:

pyXxLuZ3XDJNOpRV7sILaw848IWXHbuphnPY86O/blKtX0GZG6k03CaXODUDtAhOVwOVMSiFzgQJze+Fk/gX2uVC3yzXuRhMqvld1TdZPzbavpEdFVpT1MxnTJ5Qeo1HiF5xLkAE9IK5S0dhNXuLe15lojwCSNWtsG3Bwbmzp0E=

NUMERO CERTIFICADO SAT : 00001000000301251152

CADENA ORIGINAL

||1.0|c0f7d595-3eee-455b-ad64-abf7f0b7df54|2014-04-

07T19:23:47|YIBz+0cVUTIWILbAPuafyFIO2XQ1jQjMRqXgYAB95ujezowk5ETaV3UsDT08rO5rd8/weWck9ZG64dm51/0SuWqoFINI+Gs1aHCUpw+ihYhG+KDLc3+srbrnqpybi0Byxx/Dz5CTX6kFZhU/Q37zEDJ/mGt0dylZPMzaH/BwjFM=|00001000000301251152||



Este documento es una representación impresa de un CFDI