

EMISOR:

ARELI REYES MORALES

RFC: REMA750219BL6

CARRETERA CELAYA- SAN MIGUEL DE ALLENDE 1124 A, 10 DE ABRIL CP:38010 CELAYA, GUANAJUATO ,MÉXICO

RECEPTOR:

ALECSA CELAYA S. DE R.L DE C.V.

RFC: ACE050912GZ0

PROLONGACION BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1504 LA LAJA 38130 CELAYA, GUANAJUATO, MÉXICO

Cantidad	U Medida	Descripción	P Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	HILUX 040 SUSTITUCION Y PINTURA DE PUERTA TRASERA LADO DERECHO, MARCO DE CABINA Y ESTRIBO INFERIOR LADO DERECHO, DEFENSA TRASERA, REPARACION DE CAJA BATEA LADO DERECHO	9000.00	9000.00

SubTotal \$9000.00
+IVA (16.00%) \$1440.00
TOTAL \$10440.00

CANTIDAD CON LETRA: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100.-
Método PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS | Forma PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | Cuenta :
Regimen Fiscal : REGIMEN DE INCORPORACION FECHA TIMBRADO: 2014-09-08T15:24:34
SELLO:
kGsX4MdFy76BH9behzkXa+4iM77MDKi95tT7WNdivtxP01kKF+zOaPN3CNW7fZ7K9ZYmpdhQ5TR6iZrmk8i4JJUsAXi5zNpqYVOKecY7Qq/RejTsS0jbbY05tLVoefq6HST/YJFBcmJDq8bU4PXNqN8ys60CaJgPAUsd7evmvLQ=
SELLO SAT:
iFVTFEA8yZW2MFOfUs8LL0jd9glziw6e0+wJZ77LUEo3V2QFUrmX27pvFDizNVD81kWNbp6fj/9BWQPzh3hPV4mi5FTegwJOPVHSDbbbLjZTkVfxWKu7fi2mYArB+NRtuAYdpgHHAb84RVghjp5dRdXiZ0+5eCtC3ewJipwKtE=
NUMERO CERTIFICADO SAT : 00001000000301251152
CADENA ORIGINAL
||1.0|89399bcc-a749-469a-97cd-32868cabebeb|2014-09-08T15:24:34|kGsX4MdFy76BH9behzkXa+4iM77MDKi95tT7WNdivtxP01kKF+zOaPN3CNW7fZ7K9ZYmpdhQ5TR6iZrmk8i4JJUsAXi5zNpqYVOKecY7Qq/RejTsS0jbbY05tLVoefq6HST/YJFBcmJDq8bU4PXNqN8ys60CaJgPAUsd7evmvLQ=|00001000000301251152||



Este documento es una representación impresa de un CFDI