

EMISOR:

ARELI REYES MORALES

RFC: REMA750219BL6

CARRETERA CELAYA- SAN MIGUEL DE ALLENDE 1124 A, 10 DE ABRIL CP:38010 CELAYA, GUANAJUATO ,MÉXICO

RECEPTOR:

ALECSA CELAYA S. DE R.L DE C.V.

RFC: ACE050912GZ0

PROLONGACION BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1504 LA LAJA 38130 CELAYA, GUANAJUATO, MÉXICO

Cantidad	U Medida	Descripción	P Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	SUSTITUCION Y PINTURA DE PUERTA DELANTERA LADO DERECHO, FASIA TRASERA, SALPICADERA DELANTERA LADO DERECHO, REPARACION DE COSTADO TRASERO LADO DERECHO Y REPARACION DE ESTRIBO INFERIOR LADO DERECHO	8500.00	8500.00

SubTotal \$8500.00
 +IVA (16.00%) \$1360.00
 TOTAL \$9860.00

CANTIDAD CON LETRA: NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 00/100.-

METODO PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS | FORMA PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | CUENTA :
 REGIMEN FISCAL : REGIMEN DE INCORPORACION FECHA TIMBRADO: 2014-10-25T18:28:20

SELLO:

HPxHV1nWOWFluwe9VYYIOgX2UFqpfGp2wR/pBnxut+OwcQizyF0B5f40I6o4Is8mJDCivsdCyKa/2T9zhab15/8EBEc9DRpE1KzhawxRcM91WC+66RIKR9qm9nm7L+sQSafWpxXJiy18IIXF+XOHm3/J0Q5z/Td9WQa1O+cmbeA=

SELLO SAT:

Ixu0Yq9+QEEnsb9I0Mt/rJu7IAJ6qFVXd+Vp1TGRHOW82xwkP17Ha8smkcaT33bkHimkfySseF7xqHkpp4LWxT4gUtbahk8i4t7IY/py5/2plnlWY7IIFQu4XphxG+eSVam1U5M9Fo3AeQkO0S7RyJ+VlcGulwZ9dj9NrUR5OvYk=

NUMERO CERTIFICADO SAT : 00001000000301251152

CADENA ORIGINAL

||1.0|fa635022-84cb-4bbd-a92b-b4c3b42e496a|2014-10-

25T18:28:20|HPxHV1nWOWFluwe9VYYIOgX2UFqpfGp2wR/pBnxut+OwcQizyF0B5f40I6o4Is8mJDCivsdCyKa/2T9zhab15/8EBEc9DRpE1KzhawxRcM91WC+66RIKR9qm9nm7L+sQSafWpxXJiy18IIXF+XOHm3/J0Q5z/Td9WQa1O+cmbeA=|00001000000301251152||



Este documento es una representación impresa de un CFDI