

**EMISOR:**

**ARELI REYES MORALES**

RFC: REMA750219BL6

CARRETERA CELAYA- SAN MIGUEL DE ALLENDE 1124 A, 10 DE ABRIL CP:38010 CELAYA, GUANAJUATO ,MÉXICO

**RECEPTOR:**

**ALECSA CELAYA S. DE R.L DE C.V.**

RFC: ACE050912GZ0

PROLONGACION BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1504 LA LAJA 38130 CELAYA, GUANAJUATO, MÉXICO

Cantidad	U Medida	Descripción	P Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	HILUX MROEX32G8F0265174 REPARACION DE PUERTA TRASERA LADO DERECHO	1700.00	1700.00

SubTotal \$1700.00  
+IVA (16.00%) \$272.00  
TOTAL \$1972.00



CANTIDAD CON LETRA: UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100.-

METODO PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS | FORMA PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | CUENTA :

REGIMEN FISCAL : REGIMEN DE INCORPORACION FECHA TIMBRADO: 2015-02-21T08:28:28

SELLO:

Bt+pf3X2BwkTSVG3ErLFU31wEukHfgN+94UzdRrWbfGHqKm2ttCm+WauyG3ACcCmxu3jLYAFkraf9X4B+KJh+uR0jMDeHNIWUcb48YMgfV1tt4vg7dqvwUd0NKuGQv2o50cL8NbXgVPHgVWaEaEWUbyJTIQAZre+I4MFAW1EGu8=

SELLO SAT:

f3O4A9pCZpluFjN8dLjdlr9c4pPR7ufYjQ+UBWi8xe8VYRQfUy+YSIVmcssDWkudD5gik4V479Wrr3nuqW/c9jGOoVazamnObnG1QINWqfh/DuGHI5eWq/X48Fof781HX+kYo6VesYPVx2ZTa5gi/6DG3P+TR6N/ePo0XnJj0=

NUMERO CERTIFICADO SAT : 00001000000301251152

CADENA ORIGINAL

||1.0|74e61091-df05-4600-8657-d22cb8da967e|2015-02-

21T08:28:28|Bt+pf3X2BwkTSVG3ErLFU31wEukHfgN+94UzdRrWbfGHqKm2ttCm+WauyG3ACcCmxu3jLYAFkraf9X4B+KJh+uR0jMDeHNIWUcb48YMgfV1tt4vg7dqvwUd0NKuGQv2o50cL8NbXgVPHgVWaEaEWUbyJTIQAZre+I4MFAW1EGu8=|00001000000301251152||

Este documento es una representación impresa de un CFDI