

EMISOR:

ARELI REYES MORALES

RFC: REMA750219BL6

CARRETERA CELAYA- SAN MIGUEL DE ALLENDE 1124 A, 10 DE ABRIL CP:38010 CELAYA, GUANAJUATO ,MÉXICO

RECEPTOR:

ALECSA CELAYA S. DE R.L DE C.V.

RFC: ACE050912GZ0

PROLONGACION BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1504 LA LAJA 38130 CELAYA, GUANAJUATO, MÉXICO

Cantidad	U Medida	Descripción	P Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	COROLLA 040 SUSTITUCION Y PINTURA DE TOLDO Y COFRE REPARACION DE SALPICADERA DELANTERA LADO DERECHO REPARACION DE BRAZO SUPERIOR LADO IZQUIERDO, SALPICADERA TRASERA LADO DERECHO, REPARACION PARCIAL DE FACIA TRASERA LADO DERECHO	8500.00	8500.00

SubTotal \$8500.00
+IVA (16.00%) \$1360.00
TOTAL \$9860.00

CANTIDAD CON LETRA: NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 00/100.-

METODO PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS | FORMA PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | CUENTA :

REGIMEN FISCAL : REGIMEN DE INCORPORACION FECHA TIMBRADO: 2015-05-25T18:35:03

SELLO:

zIPvsEcbNyfwaNmreRc4Ddluh9Qzv9RIUm5JV6w3N18oFP0Q54B4Ob/tRGyJOTF1X9G0DR+EDvDLVifhc0lyMPeZkNjzxxLGJIHmcjaXOyRtRelzCrKoatVhMvp40GMTZutMN4H4LMNU7kTcCwfdzXZhpAZFSQ06U7WsYDlvWzg=

SELLO SAT:

rsi26BVJpGjFK6B02z/zUx5goJzU33juZuFhjJGOBJY7Klx6OqzORhe/d9SCONrEe81WMZeB+xM6dx+VZ79rnGSiFx4NFpGJEMFsUkFtTe97Y05PICteF9KQ9E1Z7mK/6ZpupxW0sWpEoW7KX2iuNu/1WMJloOpScRvsO4ph1+Q=

NUMERO CERTIFICADO SAT : 00001000000301251152

CADENA ORIGINAL

||1.0|febc2747-c496-44d5-9a0c-5f21b12a0c07|2015-05-

25T18:35:03|zIPvsEcbNyfwaNmreRc4Ddluh9Qzv9RIUm5JV6w3N18oFP0Q54B4Ob/tRGyJOTF1X9G0DR+EDvDLVifhc0lyMPeZkNjzxxLGJIHmcjaXOyRtRelzCrKoatVhMvp40GMTZutMN4H4LMNU7kTcCwfdzXZhpAZFSQ06U7WsYDlvWzg=|00001000000301251152||



Este documento es una representación impresa de un CFDI