

EMISOR:

ARELI REYES MORALES

RFC: REMA750219BL6

ANDRES QUINTANARRO 932, ZONA DE ORO I CP:38020 CELAYA, GUANAJUATO ,MÉXICO

RECEPTOR:

ALECSA CELAYA S. DE R.L DE C.V.

RFC: ACE050912GZ0

PROLONGACION BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1504 LA LAJA 38130 CELAYA, GUANAJUATO, MÉXICO

Cantidad	U Medida	Descripción	P Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	HIACE PLATA REPARACION DE COSTADO TRASERO LADO DERECHO SUSTITUCION Y PINTURA DE PUERTA TRASERA, FASIA TRASERA HEADLINER (CIELO) TRASERO, PARTES INTERNAS DE ESTRUCTURA TRASERAS LADO DERECHO, TOLVAS DE CALAVERA, INSTALACION DE MEDALLON Y VIDRIO LATERAL LADO DERECHO E INSTALACION DE COMPONENTES	9000.00	9000.00

SubTotal \$9000.00
+IVA (16.00%) \$1440.00
TOTAL \$10440.00

CANTIDAD CON LETRA: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100.-
METODO PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS | FORMA PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | CUENTA :
REGIMEN FISCAL : REGIMEN DE INCORPORACION FECHA TIMBRADO: 2015-11-24T19:02:45
SELLO:
sUKiyjvEPk21z7+DABAUxtheR/Hw73CKVTrEZJpMofYuFXfxW3jH80WGU1xBMICZi9QmKqN8WI2VG5fSDz2Eop7Vb2af19NrQkFpdxBBnSKX3cA4vwUy3a12t1watP1sfEY+1m9q6oMvIWVpBHbEzBrnNiw0gbH5gyI06Y9q6o=
SELLO SAT:
mbzkZEI9F34WEUQLyHgathUn+5xNDYntB1Kq4ZeSvj76S5g7shnbt5dHV6HidFsZ9J/PHb8NsBPjr42juaUJJKgbwSiNigRNRpkQE92RLhQz/qAUfjD7Hi8Jlck2yWgzcoG/C1VulmMppwBel49tqtVVKV2LhK/nAAEugQKIQ=
NUMERO CERTIFICADO SAT : 00001000000301251152
CADENA ORIGINAL
||1.0|c8f84995-c23f-4459-bacf-d62c19560766|2015-11-24T19:02:45|sUKiyjvEPk21z7+DABAUxtheR/Hw73CKVTrEZJpMofYuFXfxW3jH80WGU1xBMICZi9QmKqN8WI2VG5fSDz2Eop7Vb2af19NrQkFpdxBBnSKX3cA4vwUy3a12t1watP1sfEY+1m9q6oMvIWVpBHbEzBrnNiw0gbH5gyI06Y9q6o=|00001000000301251152||



Este documento es una representación impresa de un CFDI