

EMISOR:

ALECSA CELAYA S. DE R.L. DE C.V.

RFC: ACE050912GZ0

PROLONGACION BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1504, LA LAJA
CP:38130 CELAYA, GUANAJUATO ,MEXICO

RECEPTOR:

AXA SEGUROS, SA. DE CV.

RFC: ASE931116231

XOLA 535 DEL VALLE 03100 BENITO JUAREZ, MEXICO DISTRITO
FEDERAL, MEXICO

| Cantidad | U Medida | Descripción | P Unitario | Importe |
|----------|----------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 1.000000 | PIEZA | COVER FR BUMPER L/C | 3063.730000 | 3063.730000 |
| 1.000000 | PIEZA | GRILLE RADIATOR LW | 544.640000 | 544.640000 |
| 1.000000 | PIEZA | REINFORCEMENT SUB-AS | 1773.840000 | 1773.840000 |
| 1.000000 | PIEZA | BRACKET FR BUMPER | 177.160000 | 177.160000 |
| 1.000000 | PIEZA | BRACKET FR BUMPER | 177.160000 | 177.160000 |
| 1.000000 | PIEZA | COVER FOG LAMP | 208.160000 | 208.160000 |
| 1.000000 | PIEZA | GRILLE RADIATOR | 1818.000000 | 1818.000000 |
| 1.000000 | PIEZA | MOLDURA PARRILLA | 4119.960000 | 4119.960000 |
| 1.000000 | PIEZA | HEADLAMP ASSY RH | 2086.250000 | 2086.250000 |
| 1.000000 | PIEZA | HEADLAMP ASSY | 2086.250000 | 2086.250000 |
| 1.000000 | PIEZA | DEFLECTOR RADIADOR | 501.540000 | 501.540000 |
| 1.000000 | PIEZA | SUPPORT SUB ASSY | 766.440000 | 766.440000 |
| 1.000000 | PIEZA | SUPPORT SUB ASSY HO | 3845.240000 | 3845.240000 |
| 2.000000 | PIEZA | BUMPER FENDER | 67.030000 | 134.060000 |
| 1.000000 | PIEZA | WHEEL LK ALLOY | 422.780000 | 422.780000 |
| 1.000000 | PIEZA | BOOT KIT FR | 326.540000 | 326.540000 |
| 1.000000 | PIEZA | SELLO | 451.150000 | 451.150000 |
| 1.000000 | PIEZA | BRAZO | 551.820000 | 551.820000 |
| 2.000000 | PIEZA | GRAPASTOLVA INF | 36.630000 | 73.260000 |
| 2.000000 | PIEZA | TUERCA | 34.710000 | 69.420000 |
| 2.000000 | PIEZA | SCREW | 8.500000 | 17.000000 |
| 2.000000 | PIEZA | SCREW W/WASHER TAPP | 10.180000 | 20.360000 |
| 1.000000 | PIEZA | SOPORTE LADO AMORTIGUADOR FRON | 283.810000 | 283.810000 |
| 1.000000 | PIEZA | SUPPORT FR BUMPER S | 283.810000 | 283.810000 |
| 2.000000 | PIEZA | MENSULA MONTAJE PAR, FR DER. | 183.740000 | 367.480000 |
| 1.000000 | PIEZA | SELLO REJILLA RADIADOR | 179.430000 | 179.430000 |
| 1.000000 | PIEZA | RETENEDOR REJILLA RADIADOR | 929.120000 | 929.120000 |
| 1.000000 | PIEZA | DEFLECTOR RADIADOR | 501.540000 | 501.540000 |
| 1.000000 | PIEZA | CUBIERTA LAMPARA ANTINIEBLA | 208.160000 | 208.160000 |
| 1.000000 | PIEZA | CONDENSER ASSY | 8441.490000 | 8441.490000 |
| 2.000000 | PIEZA | ABRAZADERA TRAV. LAT. FRONT ATRA | 1523.660000 | 3047.320000 |
| 1.000000 | PIEZA | MENSULA PANEL EXTREMO FRONTAL | 226.480000 | 226.480000 |
| 1.000000 | PIEZA | SUPPORT SUB-ASSY RA. | 1406.720000 | 1406.720000 |
| 2.000000 | PIEZA | ALMOHADILLA | 27.410000 | 54.820000 |
| 1.000000 | PIEZ | MENSULA PANEL FRONTAL | 226.480000 | 226.480000 |
| 1.000000 | PIEZA | REFUERZO SOP RADIADOR IZQ | 228.270000 | 228.270000 |
| 1.000000 | PIEZA | BRACKET FR | 228.270000 | 228.270000 |
| 1.000000 | PIEZA | SUPPORT SUB-ASSY | 766.440000 | 766.440000 |
| 1.000000 | PIEZA | EXTENSION REFUERZO FACIA | 242.270000 | 242.270000 |
| 1.000000 | PIEZA | EXTENSION REFUERZO FACIA | 242.270000 | 242.270000 |
| 1.000000 | PIEZA | CUBIERTA FACIA | 274.360000 | 274.360000 |
| 1.000000 | PIEZA | SUPPORT SUB ASSY | 1406.720000 | 1406.720000 |
| 2.000000 | PIEZA | SELLO GUADAFANGO FR | 95.400000 | 190.800000 |
| 1.000000 | PIEZA | CUBIERTA FACIA DEL | 274.360000 | 274.360000 |
| 1.000000 | PIEZA | SELLO SOPORTE RADIADOR A CAPO | 292.310000 | 292.310000 |
| 7.000000 | PIEZA | GRAPA | 26.450000 | 185.150000 |
| 1.000000 | PIEZA | DEPOSITO ACEITE TRANSM. | 1022.240000 | 1022.240000 |
| 1.000000 | SERVICIO | MANO DE OBRA | 7104.750000 | 7104.750000 |

| | |
|-------------------|-----------------------|
| SubTotal | \$51849.630000 |
| +IVA (16.000000%) | \$8295.940000 |
| TOTAL | \$60145.570000 |



CANTIDAD CON LETRA:SESENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 57/100.-
METODO PAGO:TRANSFERENCIA | FORMA PAGO:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION CON EFECTOS FISCALES AL PAGO | CUENTA :
7103
REGIMEN FISCAL :Régimen General de Ley Personas Morales FECHA TIMBRADO:2014-09-01T17:59:53
SELLO:
VjyNfhuKZsKn+o4UCnfhXfyjWNeEUJpWAFV2LgSDX8tazvFOORNbkU/DpTihB3nOWKsfeYUj5BFPPonKc576QV6o/QzEOUFaYpHMXCk
VDCENsbDYhliJBMdsrjOZQ3XD+Wxo1PWYfXtpFbDuxxqP/j4CFzo4Ygo98mS1CWO/w=
SELLO SAT:
fTXmUtaOB1o3ryCikYkKRtdMkwRHmVe3S/7mhq3t/yPcMDaLM4VDmzEajQw6XaLFcT3d648u3wktJEblaydUu3tOLOvmsqyKtV/6eiVSA
zR6eTJg/a/rL95ZaTTUO8z++7LsnsF70BbJoZTRosL+M1qqkF+U9iXp+v1clMGQdw=
NUMERO CERTIFICADO SAT :00001000000202771790
CADENA ORIGINAL
||1.0|2891B7B5-B1FB-6B67-8F79-6CCFA4F6EC12|2014-09-
01T17:59:53|VjyNfhuKZsKn+o4UCnfhXfyjWNeEUJpWAFV2LgSDX8tazvFOORNbkU/DpTihB3nOWKsfeYUj5BFPPonKc576QV6o/QzEOU
FaYpHMXCkVDCENsbDYhliJBMdsrjOZQ3XD+Wxo1PWYfXtpFbDuxxqP/j4CFzo4Ygo98mS1CWO/w=|00001000000202771790||

Este documento es una representación impresa de un CFDI