

**EMISOR:**

**SERGIO MONTES CAMPOS**

RFC: MOCS610331GL2

JUANA DE ARCO 34, LINDA VISTA CP:76160 QUERETARO,  
QUERETARO ,México

**RECEPTOR:**

**QUERETARO MOTORS,S.A.**

RFC: QMO710112RH2

AV.CONSTITUYENTES 50 PALMAS 76040 QUERETARO,  
QUERETARO, MEXICO

Cantidad	U Medida	Descripción	P Unitario	Importe
1.00	PZ	IMPRESORA HP MOD.1020 SERVICIO,CAMBIO FILMINA DEL FUSOR,REPARACION TARJETA ELECTRONICA DE ALIMENTACION	795.00	795.00

SubTotal \$795.00  
+IVA (16.00%) \$127.20  
TOTAL \$922.20

CANTIDAD CON LETRA:NOVECIENTOS VEINTIDÓS CON 20/100.-

METODO PAGO:Transferencia | FORMA PAGO:Pago en una sola exhibición | CUENTA : electronica de fondos

REGIMEN FISCAL :Persona Fisica con Actividad Empresarial y Profesional FECHA TIMBRADO:2016-02-26T14:58:06

SELLO:

AqenXWJpEO1YU2u/HasAdgxoU5bbdl6BeE3PqMloKRx4dxmt83TI3YFfsALMIKf3OrKGcqQBCZS6Che8iZiC50jnHSdl82wplhxwNW7O  
WLyUVqz2mf358RtiT/Cd3+X04BwlGqWK09IWekS3JM/mn583luloUQvYSLBRtTMPrc=

SELLO SAT:

MPW5/5cQ5sibG3al0HIVycJjo4zyt6j7vJ69Nllo7zAsLtcMWm+7upXaxkpYdMx8qpb5miTiKpiGF434MnaraQlivBimgurDlezC7Pod3NfKN  
0Lp7mOjhiJmXKdXzWKM2H0JaJmIYpiK65m2nvipO8PWB+xJzJ7nadLA0ESkY=

NUMERO CERTIFICADO SAT :00001000000301160463

CADENA ORIGINAL

||1.0|D766B434-59BF-4B38-BE84-EF874FE8AC8F|2016-02-

26T14:58:06|AqenXWJpEO1YU2u/HasAdgxoU5bbdl6BeE3PqMloKRx4dxmt83TI3YFfsALMIKf3OrKGcqQBCZS6Che8iZiC50jnHSdl82wplhxwNW7O  
WLyUVqz2mf358RtiT/Cd3+X04BwlGqWK09IWekS3JM/mn583luloUQvYSLBRtTMPrc=|00001000000301160463||



Este documento es una representación impresa de un CFDI