

Tipo de Comprobante: ingreso A 9 Hoja 1

Folio Fiscal: 9B13787B-7AB3-454F-A7BF-60AC1B86AA33

Número de Certificado CSD: 00001000000303252216

Lugar y Fecha de Emisión: CELAYA, GUANAJUATO, 2014-03-20T21:34:37

EMISOR:

ARELI REYES MORALES

RFC: REMA750219BL6

CARRETERA CELAYA- SAN MIGUEL DE ALLENDE 1124 A, 10 DE ABRIL CP:38010 CELAYA, GUANAJUATO, MÉXICO

RECEPTOR:

ALECSA CELAYA S. DE R.L DE C.V.

RFC: ACE050912GZ0

PROLONGACION BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1504 LA LAJA 38130 CELAYA, GUANAJUATO, MÉXICO

Cantidad	U Medida	Descripción	P Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	HILUX: REPARACION DE PUERTA TRASERA LADO DERECHO Y PARTE TRASERA DE CABINA LADO DERECHO	2000.00	2000.00

SubTotal \$2000.00  
+IVA (16.00%) \$320.00  
TOTAL \$2320.00



CANTIDAD CON LETRA: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100.-

METODO PAGO: NO IDENTIFICADO | FORMA PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | CUENTA :

REGIMEN FISCAL : REGIMEN DE INCORPORACION FECHA TIMBRADO: 2014-03-20T21:34:39

SELLO:

L0bgtpJuuhNrDkHKDHozf1+qetbiv2WO5/GjQIGkVTWija2QBK+h3o8powwwMLv9afJkFtQOzn3ejbfzEGCvX69MVJcJq4LkTnTvoSpjZQe  
oPoZ39k3uqYj6lc4PO28CZ29WWmnAlnDrbiPS8PKpUcpEqfZwmE4eBTTt8Bpsro=

SELLO SAT:

dpyOAnARri63Q7Cb6x168xHeqDCjMHad2AQvKhHtENX752LRMLpRyl0pXPX70heDHZujG+MJWOWs6w5B8H2bPwuaGqdi9emXY7rPbB  
6io6rGKcmA5L+uw2PWokOTzI4V1RmaYxfKLVv0i817DQRBYOc3YoSdRWO8inLvmQU8=

NUMERO CERTIFICADO SAT : 00001000000301251152

CADENA ORIGINAL

||1.0|9b13787b-7ab3-454f-a7bf-60ac1b86aa33|2014-03-

20T21:34:39|L0bgtpJuuhNrDkHKDHozf1+qetbiv2WO5/GjQIGkVTWija2QBK+h3o8powwwMLv9afJkFtQOzn3ejbfzEGCvX69MVJcJq4LkT  
nTvoSpjZQePoZ39k3uqYj6lc4PO28CZ29WWmnAlnDrbiPS8PKpUcpEqfZwmE4eBTTt8Bpsro=|00001000000301251152||

Este documento es una representación impresa de un CFDI