
## Quálitas, Compañía de Seguros S.A. de C.V.

José Ma. Castorena No. 426 Col. San josé de los Cedros Cuajimalpa 05200 México, D.F.





Página 1 Folio: 17R103619216\_2017-11-08 12:59:44.44

Fabricante:

**Proveedor: 17696-17696 QUERETARO MOTORS** Entregar a: 17696 QUERETARO MOTORS

Reporte: 04171375836-A

Siniestro: 1245596/17 **Usuario:** DFQLT\_AUTORIZADOR118

**Fecha** 

5700045664-0001 Poliza: 11/8/17 12:59 PM **Expedicion:** 

VIN: 1G1F91RX6G0180206 Tipo: CAMARO (10

Placa: UKF267E

Afectado Año Vehiculo

**ASEGURADO** 2016

1,526.85 Subtotal \$ IVA \$ 244.30 Total \$ 1,771.15

**GENERAL MOTORS** 

No. Refacciones 1

**DETALLE DE REFACCIONES** 

Demérito No. Parte Origen Referencia Descripción **Monto** 1000 PELICULA MOLDURA SUSTITUIR **ORIGINAL** 0.0% \$ 1,526.85

## Autorización

DFQLT\_AUTORIZADOR118 Quálitas Compañía de Seguros S.A. B. de C.V. 13/11/2017

Fecha de Recepción

17696-17696 QUERETARO MOTORS

**PROVEEDOR**