

Quálitas, Compañía de Seguros S.A. de C.V.

José Ma. Castorena No. 426 Col. San José de los Cedros Cuajimalpa 05200 México, D.F.

Tels: 5002-5500 Cabina Nacional de Siniestros Tels: (01 55) 5258-2880 Lada sin Costo: 01 800 004 9600



VALE MANO DE OBRA

Folio: 17VH00283094_2017-11-13_15:52:02

Página 1

Taller: 17696 QUERETARO MOTORS

Reporte: 04171375836-A

Siniestro: 04171245596/17

Usuario: DFQLT_AUTORIZADOR118

Fecha Expedición: 11/13/17 3:52 PM

Poliza: 5700045664-0001

Fabricante: GENERAL MOTORS

VIN: 1G1F91RX6G0180206

Tipo: CAMARO (10

Placa: UKF267E

Version:

Afectado ASEGURADO	Año Vehículo 2016	Deducible \$ 0.00
------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

DETALLE DE MANO DE OBRA

Referencia	Descripción	No. Parte	UT	Monto
15	PELICULA MOLDURA	SN (+)	15.0	\$ 255.00
180	COSTADO I.CPL. REPARAR	2083	180.0	\$ 3,060.00
40	MOLDURA ESTRIBO I. REPARAR	2207	40.0	\$ 680.00
	TIEMPO PREPARACION PINTURA	TPP		\$ 367.20
2083	COSTADO I.CPL. PINTURA DANO			\$ 574.60
	CONSTANTE DE PINTURA	CDP		\$ 158.41
	MATERIAL DE SUPERFICIE PINTURA	MSP		\$ 1,223.12
2207	MOLDURA ESTRIBO I. PINTURA			\$ 153.00

SubTotal Sin IVA \$	6,471.33
IVA \$	1,035.41
Total \$	7,506.74

Observaciones

Autorización

DFQLT_AUTORIZADOR118 Quálitas Compañía de Seguros S.A. B. de C.V.	RECIBÍ DOCUMENTO	PROVEEDOR
--	------------------	-----------

NOTA:
VALE DE
REFACCIONES**

ESTE VALE TIENE VIGENCIA DE DIEZ DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICION. LA DESIGNACION DEL PROVEEDOR ES EFECTUADA POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS. SR. PROVEEDOR: FAVOR DE PRESENTAR ESTA SOLICITUD FIRMADA (FIRMAS ORIGINALES) Y SELLADA POR EL TALLER, JUNTO CON SU FACTURA PARA REVISION. INVARIABLEMENTE ESTE DOCUMENTO DEBERA CONTENER FIRMAS TANTO DEL TALLER COMO DEL PROVEEDOR RESPECTIVAMENTE.

**NO APLICA PARA INFORME DE MANO DE OBRA.